

**ANEXO VII – Fotografias.**

## ÍNDICE DE FOTOGRAFIAS

### **Forte de Santo António..... cxxxvi**

**Fotografia 1** - Forte de Santo António – fachada SO

**Fotografia 2** - Forte de Santo António: Baluarte onde se insere a mata, e que dá acesso ao fosso

**Fotografia 3** - Forte de Santo António: interior do fosso e pano de muralha

**Fotografia 4** - Baluarte e Guarita – junto à porta de entrada do Forte

**Fotografia 5** - Guarita do Forte de Santo António

**Fotografia 6** - Guarita do Forte de Santo António

**Fotografia 7** – Guarita do Forte de Santo António

### **Baluarte do Príncipe ..... cxxxix**

**Fotografia 8** - Baluarte do Príncipe

**Fotografia 9** - Baluarte do Príncipe antes do restauro da guarita – Projeto DGMEN 1960

### **Baluarte do Conde de Lippe ..... cxl**

**Fotografia 10** - Baluarte do Conde de Lippe

### **Baluarte do Picadeiro ..... cxli**

**Fotografia 11** - Baluarte do Picadeiro – pormenor da sua guarita restaurada (lado direito)

**Fotografia 12** - Baluarte do Picadeiro – pormenor da sua guarita restaurada

### **Baluarte dos Apóstolos ..... cxlii**

**Fotografia 13** - Baluarte dos Apóstolos – troço em ruína

**Fotografia 14** - Baluarte dos Apóstolos – troço em ruína

**Fotografia 15** – Baluarte dos Apóstolos – troços atualmente inexistente

**Fotografia 16** – Baluarte dos Apóstolos – troço atualmente inexistente (continuação)

### **Baluarte do Assa ..... cxliv**

**Fotografia 17** - Baluarte do Assa – troço

**Fotografia 18** - Baluarte do Assa – visível ausência da guarita

### **Baluarte de N.ª Sr.ª de Machede ..... cxlv**

**Fotografia 19** - Baluarte de Machede – readaptado na parte superior

**Fotografia 20** - Baluarte de Machede – troço

### **Baluarte de S. Bartolomeu ..... cxlvi**

**Fotografia 21** - Baluarte de S. Bartolomeu – com alterações na parte superior

**Fotografia 22** - Baluarte de S. Bartolomeu em ruína

### **Porta de Avis ..... cxlvii**

**Fotografia 23** - Porta de Avis: exterior

**Fotografia 24** – Porta de Avis: interior

**Fotografia 25** - Porta de Avis, vista interior – pormenor dos encaixes da porta

**Porta da Lagoa** ..... **cxlviii**

**Fotografia 26** - Porta da Lagoa – vestígios

**Fotografia 27** - Porta da Lagoa – pormenor dos encaixes

**Porta do Rossio** ..... **cxlix**

**Fotografia 28** - Porta do Rossio – vestígios

**Porta do Raimundo** ..... **cl**

**Fotografia 29** - Porta do Raimundo – parte frontal

**Porta da Mesquita** ..... **cli**

**Fotografia 30** - Porta de Mesquita – vestígios

**Porta de Machede** ..... **clii**

**Fotografia 31** - Porta de Machede – vestígios

**Centro Interpretativo (proposta)**..... **cliii**

**Fotografia 32** - Edifício anexo ao Convento de Santo António, no interior do Forte de Santo António, onde se implementaria o CIFAE

**Fotografia 33** - Parte frontal do edifício onde se implementaria o CIFAE

## Forte de Santo António

### Fotografia 1

#### Forte de Santo António – fachada SO



(Fonte: SIPA, Daniel Giebles – 2007)

### Fotografia 2

#### Forte de Santo António: Baluarte onde se insere a mata, e que dá acesso ao fosso – pormenor de brecha no pano de muralha



(Fonte: Ana Sousa - 30.11.2012)

### Fotografia 3

**Forte de Santo António: interior do fosso (adaptado a horta) e pano de muralha onde se insere a mata**



(Fonte: Ana Sousa – 30.11.2012)

### Fotografia 4

**Baluarte e Guarita – junto à porta de entrada do Forte**



### Fotografia 5


**Guarita do laranjal do Forte de Santo António**



(Fonte: Ana Sousa – 30.11.2012)

**Fotografia 6**

**Guarita do Forte de Santo António em mau estado de conservação**



*(Fonte: Ana Sousa – 30.11.2012)*

**Fotografia 7**

**Guarita do Forte de Santo António - restaurada**




*(Fonte: Ana Sousa – 30.11.2012)*

## Baluarte do Príncipe

### Fotografia 8

#### Baluarte do Príncipe



(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)

### Fotografia 9

#### Baluarte do Príncipe antes do restauro da guarita – Projeto DGMEN 1960



(Fonte: Projeto DGEMN 1960, Câmara Municipal de Évora, DGPCH)

## Baluarte do Conde de Lippe

Fotografia 10

Baluarte do Conde de Lippe



(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)

## **Baluarto do Picadeiro**

### **Fotografia 11**


**Baluarto do Picadeiro – pormenor da sua guarita restaurada (lado direito)**



*(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)*

### **Fotografia 12**

**Baluarto do Picadeiro – pormenor da sua guarita restaurada (utilizando-se mármore em vez da pedra que lhe é característica)**



*(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)*

## Baluarto dos Apóstolos

### Fotografia 13

#### Baluarto dos Apóstolos – troço em ruína



(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)

### Fotografia 14

#### Baluarto dos Apóstolos – troço em ruína



(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)

**Fotografia 15**

**Baluarto dos Apóstolos – troço atualmente inexistente**



(Fonte: Projeto DGEMN 1960, Câmara Municipal de Évora, DGPCH)

**Fotografia 16**

**Baluarto dos Apóstolos – troço atualmente inexistente (continuação)**



(Fonte: Projeto DGEMN 1960, Câmara Municipal de Évora, DGPCH)

## **Baluarte do Assa**

### **Fotografia 17**

#### **Baluarte do Assa - troço**



*(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)*

### **Fotografia 18**

#### **Baluarte do Assa – visível ausência da guarita**



*(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)*

## **Baluarte de N.ª Sr.ª de Machede**

### **Fotografia 19**

#### **Baluarte de Machede – readaptado na parte superior**



*(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)*

### **Fotografia 20**

#### **Baluarte de Machede - troço**



*(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)*

## Baluarte de S. Bartolomeu

### Fotografia 21

#### Baluarte de S. Bartolomeu – com alterações na parte superior



(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)

### Fotografia 22

#### Baluarte de S. Bartolomeu em ruína



(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)

## Porta de Avis

Fotografia 23 – Porta de Avis: exterior



(Fonte: Daniel Giebles – 2007)

Fotografia 24 – Porta de Avis: interior



(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)

Fotografia 25

### Porta de Avis, vista interior – pormenor dos encaixes da porta



(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)

## Porta da Lagoa

### Fotografia 26

#### Porta da Lagoa - vestígios



(Fonte: Ana Sousa – 08-03-2012)

### Fotografia 27

#### Porta da Lagoa – pormenor dos encaixes



(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)

## Porta do Rossio

### Fotografia 28


#### Porta do Rossio - vestígios



(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)

## Porta do Raimundo

Fotografia 29



(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)

## Porta de Mesquita

### Fotografia 30

#### Porta de Mesquita - vestígios



(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)

## Porta de Machede

### Fotografia 31

#### Porta de Machede - vestígios



(Fonte: Ana Sousa – 08.03.2012)

## Centro Interpretativo (proposta)

### Fotografia 32

**Edifício anexo ao Convento de Santo António, no interior do Forte de Santo António, onde se implementaria o CIFAÉ**



*(Fonte: Ana Sousa – 15.02.2013)*

### Fotografia 33

**Parte frontal do edifício onde se implementaria o CIFAÉ**



*(Fonte: Ana Sousa – 15.02.2013)*