


Fotografia 1



Fotografia 3



Fotografia 4



Fotografia 5



Fotografia 2



Fotografia 6

## Teatro Luis de Camões 1880 . 2010

### Belém Clube

Universidade de Évora  
Dissertação de Mestrado  
Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico  
Rita Maria Salvado e Almiró Canêlhas Góis Figueira

Fotografia 1: Calçada da Ajuda com a fachada do Teatro Luis de Camões, 1961.

Fotografia 2: Calçada da Ajuda com a fachada do Teatro Luis de Camões.

Fotografia 3: Pormenor da fachada, estátua em cerâmica.

Fotografia 4: Pormenor da fachada, Lanternim de iluminação exterior.

Fotografia 5: Pormenor da fachada, estátua em cerâmica.

Fotografia 6: A fachada do Teatro Luis de Camões.

Registo fotográfico  
Fachada do Teatro Luis de Camões

Sem Escala

Folha n.º

# 21