



Fotografia 1



Fotografia 2



Fotografia 3



Fotografia 4

Teatro Luiz de Camões 1880 . 2010

Belém Clube

Universidade de Évora
Dissertação de Mestrado
Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico


Rita Maria Salvado e Almiró Canêlhas Góis Figueira

Fotografia 1: Moldura da boca de cena, estrutura interior.

Fotografia 2: Moldura da boca de cena, parte exterior.

Fotografia 3 e 4: Asna com a linha cortada e estrutura com a varanda do urdlimento.

Localização das fotografias



Piso 1

Registo fotográfico
Caixa de Palco

Sem Escala

Folha n.º

29