




Fotografia 1



Fotografia 2



Fotografia 3



Fotografia 4

Teatro Luiz de Camões 1880 . 2010

Belém Clube

Universidade de Évora

Dissertação de Mestrado
Recuperação do Património Arquitectónico e Paisagístico

Rita Maria Salvado e Almiró Canelhas Góis Figueira


Fotografia 1: Acesso ao piso 2 / sótão.

Fotografia 2: Corredor de distribuição das dependências do sótão.

Fotografia 3: Sala de convívio.

Fotografia 4: Pormenor do estado de conservação do tecto do corredor.

Localização das fotografias



Piso 2

Registo fotográfico

Piso 2 / Sótão

Sem Escala

Folha n.º

31