



- Árvores Propostas**
- 1 - Rua das Alcaçarias, acesso ao Museu Jaime Lacerda
  - 2 - Afloramentos rochosos a manter, se possível
  - 3 - Muros a manter
  - 4 - Fim da rampa e chegada à plataforma de recepção do museu
  - 5 - Muro existente a manter, a subir 40cm e alargar 60cm
  - 6 - Zona de circulação em bagacina de cor vermelha
  - 7 - Zona junto ao auditório com pavimento em betão
  - 8 - Praça com estereotomia de betão baseada no pavimento da antiga fábrica
  - 9 - Entrada principal do Museu
  - 10 - Canteiro com 3 Metrosideros rematado por banco de madeira corrido
  - 11 - Canteiro com Bambus altos rematado por banco de madeira corrido
  - 12 - Escadas de acesso poente, ligação de apoio e emergência
  - 13 - Muro poente
  - 14 - Rampa de acesso à cobertura, em betão com acabamento anti-derrapante, com corrimões laterais e pequenos degraus moldados na rampa
  - 15 - Praça em betão com estereotomia
  - 16 - Praceta / miradouro em deck de madeira, espaço de apoio a actividades do centro educativo
  - 17 - Passeio na frente-mar
  - 18 - Passagem para o terreno contíguo
  - 19 - Chaminé e empena da nave industrial existente
  - 20 - Pérgola de madeira com dois bancos e sofá de madeira
  - 21 - Pátio de acesso às reservas do museu
- Árvores Existentes**
- 22 - Escadas de caracol de acesso ao soalco existente
  - 23 - Plataforma de ligação entre a praceta / miradouro e soalco existente
  - 24 - Troço de muro existente com elementos metálicos suspensos da antiga fábrica a manter, incluindo instalação de guarda protectora do desnível
  - 25 - Fiada de dragoeiros de enquadramento e protecção da faixa de escoamento da enxurrada de Dezembro de 2012, e rede oviheira a delimitar os soalcos
  - 26 - Troço de muro de pedra seca existente a manter e consolidar, incluindo instalação de guarda protectora do desnível
  - 27 - Limite da faixa levantada do escoamento da enxurrada de 2012, a vedar
  - 28 - Escadas de acesso ao caminho criado a meio do talude do soalco existente
  - 29 - Caminho de apoio e percurso interpretativo, com murete de contenção de terras, pedra seca
  - 30 - Escadas existentes do antigo acesso à encosta a manter e consolidar, incluindo criação de uma guarda de apoio
  - 31 - Troço de muro de pedra seca existente a manter e consolidar
  - 32 - Caminho rampeado de encosta existente a recuperar e consolidar
  - 33 - Área expositiva aberta
- Plantas tintureiras e produtivas de chá**
- 22 - Escadas de caracol de acesso ao soalco existente
  - 23 - Plataforma de ligação entre a praceta / miradouro e soalco existente
  - 24 - Troço de muro existente com elementos metálicos suspensos da antiga fábrica a manter, incluindo instalação de guarda protectora do desnível
  - 25 - Fiada de dragoeiros de enquadramento e protecção da faixa de escoamento da enxurrada de Dezembro de 2012, e rede oviheira a delimitar os soalcos
  - 26 - Troço de muro de pedra seca existente a manter e consolidar, incluindo instalação de guarda protectora do desnível
  - 27 - Limite da faixa levantada do escoamento da enxurrada de 2012, a vedar
  - 28 - Escadas de acesso ao caminho criado a meio do talude do soalco existente
  - 29 - Caminho de apoio e percurso interpretativo, com murete de contenção de terras, pedra seca
  - 30 - Escadas existentes do antigo acesso à encosta a manter e consolidar, incluindo criação de uma guarda de apoio
  - 31 - Troço de muro de pedra seca existente a manter e consolidar
  - 32 - Caminho rampeado de encosta existente a recuperar e consolidar
  - 33 - Área expositiva aberta
- Prado**

**MUSEU FRANCISCO LACERDA, SÃO JORGE, AÇORES**